



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-1818-42	FECHA:	2 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de piso de granito a los módulos.



Foto 2: Mejoramiento de cocina, instalación eléctrica, banqueta, block, entre otros.



Foto 3: Mejoramiento de baños en el cambio de puertas, separar los baños con tabla yeso, instalación de gradas y banquetas.



Foto 4: Pintura de los módulos, cambio de piso en el corredor y circulación perimetral con malla metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público