



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LIMONES, ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-2145-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento instalacion de puerta metalica y ventanas de pvc.



Foto 2: Mejoramiento instalacion piso torta de cemento.



Foto 3: Mejoracion instalacion cambio de techo.



Foto 4: Mejoramiento e instalacion de lavamanos juntos a la base del tinaco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público