

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Eufemia Córdova JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0217-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: mantenimiento de pintura de la escuela Durante



Foto 2: mantenimiento de pintura de la escuela Durante





Foto 3: Mantenimiento de repello de paredes (zócalo) Durante




Foto 4: Mantenimiento de repello de paredes (zócalo) Durante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Eufemia Córdova JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0217-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento de instalación eléctrica Durante



Foto 2: Mantenimiento de instalación eléctrica Durante

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público