

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Eufemia Córdova JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0217-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: mantenimiento de pintura de la escuela Posterior



Foto 2: mantenimiento de pintura de la escuela Posterior



Foto 3: Mantenimiento de repello de paredes (zócalo) Posterior



Foto 4: Mantenimiento de repello de paredes (zócalo) Posterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Eufemia Córdova JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0217-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento de instalación eléctrica Posterior




Foto 2: Mantenimiento de instalación eléctrica Posterior



Foto 3: Mantenimiento de instalación eléctrica Posterior

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público