



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guachipilín, Aldea Agua Caliente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0231-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto 1: Mantenimiento de ventanas y balcones ya finalizado de todo el Establecimiento.



Foto 2: Mantenimiento del sistema eléctrico ya finalizado de todo el Establecimiento.




Foto 3: Mantenimiento de puertas ya finalizado de todo el Establecimiento.




Foto 4: Mantenimiento de pintura en muros interiores y exteriores ya finalizado del Centro Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público