



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Trapiche Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0233-43	FECHA:	29 de noviembre de 2024




Foto 1: Mejoramiento de bajadas pluviales del establecimiento.



Foto 2: Mejoramiento de bajadas pluviales del establecimiento.



Foto 3: Mejoramiento de muro de contención parte de atrás de la escuela.



Foto 4: Mejoramiento de sanitarios del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público