

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA LOS AMATES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0691-43	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Mejoramiento cubierta de lámina (cambio de lámina en toda la escuela).



Foto 3: Mejoramiento en la estructura de techo (Techado de patio)



Foto 2: Mejoramiento de piso en todo el establecimiento (mejoramiento de piso cerámico)



Foto 4: Mejoramiento de piso en todo el establecimiento (mejoramiento de piso cerámico)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Maribel Lopez Garcia

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público