

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Santa Cruz El Chol
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chumumus
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1627-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Avance de la reparación de Cubierta de lámina



Foto 2: Avance del mejoramiento de piso




Foto 3: avance del mejoramiento del techo de patio



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--