

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1943-45	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 2: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE LAMINA.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

