

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ EL CHOL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-1943-45	FECHA:	26 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DE LAMNAS.



Foto 2: REMOZAMIENTO DE LA MAYA DEL MURO PÉRIMETRAL.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE TECHADO AL PATIO PILA Y POLLETON



Foto 4: MANTENIMIENTO DE TECHADO DEL PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Shamecon Luelor Perez



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo PRA-123