



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS MANGALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0006-43	FECHA:	13/12/2024




Foto1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PAREDES




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PAREDES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

