

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Coyolito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 07 - 0007 - 43	FECHA:	04 de diciembre de 2024



Foto 1: construcción de pila tanque de agua



Foto 2: mejoramiento el ingreso a los sanitarios




Foto 3: mejoramiento de cocina, ampliandola y colocandole azulejo.




Foto 4: Cambiando las puertas de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
--	---------------------------------	---	---------------