

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Coyolito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 07 - 0007 - 43	FECHA:	16 de diciembre de 2024



Foto 1: Construcción de tanque pila, azulejada la cocina e instalación de gabinetes de metal.



Foto 2: Azulejado de la pila y se mejoro el ingreso a los baños.



Foto 3: se amplió, asuleio la cocina y se le coloco estante aereo



Foto 4: puertas de los baños cambiadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

