



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE, ALDEA EL JÍCARO, SAN JERÓNIMO, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0009-43	FECHA:	28 de Noviembre de 2024



Foto1: finalización de remodelación de cocina, pintura y puerta, así mismo la finalización de la instalación de la tubería para el depósito de agua y baños, su instalación y su funcionamiento perfectamente.



Foto 2: Finalización de la remodelación de las puertas de cada espacio educativo, como baños, cocina y aulas.



Foto 3: Finalización de la remodelación del muro perimetral de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Aguacate, aldea El Jicaró



Foto 4: Finalización de la remodelación del portón de la entrada principal a la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Aguacate, Aldea El Jicaró; instalado correctamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ely Ramirez M

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

