



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

C u e t a l a m a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS ASTRAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0030-43	FECHA:	28 NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Mejoramiento del cerco perimetral.



Foto 2: Mejoramiento del cerco perimetral.



Foto 3: Mejoramiento del cerco perimetral y portón



Foto 4: Mejoramiento del portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

