



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0041-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto 1: Área en la que se está llevando a cabo el proceso de remozamiento del cerramiento perimetral, específicamente en los lados Sur y Norte del espacio.



Foto 2: Área en la que se está llevando a cabo el mejoramiento y la instalación de un portón metálico en el lado Sur del cerramiento perimetral




Foto 3: Área en la que se está llevando a cabo el mejoramiento e instalación de un tanque elevado destinado al almacenamiento de agua.



Foto 4: Área en la que se está mejorando e instalando una puerta en el lado Norte, que proporciona acceso al campo de fútbol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0041-45	FECHA:	20 de diciembre 2024



Foto1: Área en la que se está llevando a cabo el proceso de mejoramiento de los 80 metros cuadrados de la losa de patio del lado Sur.



Foto 2: Área en la que se está llevando a cabo el proceso de mejoramiento de la losa de patio en el lado Sur y en la entrada principal del instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

