



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0041-45	FECHA:	18 de diciembre 2024



Foto 1: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento del cerramiento perimetral en los lados Sur y Norte.



Foto 2: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento e instalación de un portón metálico en el lado Sur.




Foto 3: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento e instalación de un tanque elevado destinado al almacenamiento de agua.



Foto 4: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento e instalación de una puerta que conduce al campo de fútbol en el lado Norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0041-45	FECHA:	23 de diciembre 2024





Foto1: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento de los 80 metros cuadrados de la losa de patio del lado Sur.



Foto 2: Área finalizada en la que se realizó el mejoramiento de la losa de patio en el lado Sur y en la entrada principal del instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--