

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HORNITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0042-43	FECHA:	23/11/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE CISTERNA Y DEPÓSITOS DE AGUA




Foto 2: IMPERMEABILIZACIÓN LOSA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE COCINA




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL HORNITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0042-43	FECHA:	2/12/2024




Foto1: COLOCACIÓN DE PISO EN CORREDOR



Foto 2: ENTECHADO DE PATIO




Foto 3: COLOCACIÓN DE MALLA



Foto 4: ENTORTADO DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	---