



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP BARRIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0235-42	FECHA:	05 de Diciembre 2024



Foto1: mejoramiento de area de cocina



Foto 2: Mejoramiento de canales de agua pluvial



Foto 3: mejoramientos de area de servicios sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Marina Medina Peláez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Andrés Benítez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial de Parvulos
Barrio Arriba San Jerónimo, B.V.
DIRECCION



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0235-42	FECHA:	20 de Diciembre 2024



Foto1: mejoramiento de muro perimetral



Foto 2: mejoramiento y colocacion de tinaco con su base



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--