



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0236-43	FECHA:	8 de noviembre 2024




Foto1: COLOCACIÓN DE CANALES PARA CAIDAS PLUVIALES



Foto 2: COLOCACIÓN DE PILA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA



Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA POTABLE



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA EN UNA AULA DE LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0236-43	FECHA:	6 de diciembre 2024



Foto1: REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL LADO SUR



Foto 2: CAMBIO ESTRUCTURA Y LAMINA BODEGA



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: PINTURA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos