



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No1 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0236-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE 2024




Foto1: COLOCACIÓN DE CANALES PARA CAIDAS PLUVIALES




Foto 2: COLOCACIÓN DE PILA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA




Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y AGUA POTABLE



Foto 4: CAMBIO DE LAMINA EN UNA AULA DE LA PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO: BAJA VERAPAZ

MUNICIPIO: SAN JERÓNIMO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EOUM No1 JM

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: BARRIO ABAJO

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 15-07-0236-43

FECHA: 20 de diciembre 2024



Foto1: REMOZAMIENTO MURO PERIMETRAL LADO SUR



Foto 2: CAMBIO ESTRUCTURA Y LAMINA BODEGA



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: PINTURA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público