

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto 1: Reparación del muro perimetral, actualmente se encuentra dañado, lo que permite el ingreso de personas ajenas al establecimiento y de animales



Foto 2: Reparación del muro perimetral, actualmente se encuentra dañado, lo que permite el ingreso de personas ajenas al establecimiento y de animales.




Foto 3: El piso de los corredores del establecimiento se encuentra deteriorado, por lo que se prioriza su remodelación.




Foto 4: El techo de una de las aulas se encuentra dañado por la oxidación lo que provoca que durante las lluvias el agua ingrese al interior del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0238-43	FECHA:	29 de noviembre 2024




Foto1: Pintura de lado de arriba de dos aulas



Foto 2: Entechado del área de lavamanos y trapeadores



Foto 3: Pintura de veintiséis balcones




Foto 4: Pintura de cuatro puertas y cambio de chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo