



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 07 - 0239 - 43	FECHA:	28 de noviembre de 2024




Foto1: Techado de módulos




Foto 2: Remozamiento de banquetas



Foto 3: Trabajo de Canales y bajadas pluviales




Foto 4: Colocación de rampas de acceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--