

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0240-43	FECHA:	20 de noviembre 2024




Foto1: Pintura en paredes interior y exterior



Foto 2: Muro Perimetral



Foto 3: Red de Drenaje

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Noemí Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

