

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERONIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS CERRITOS, ALDEA EL JICARO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0240-43	FECHA:	07 de diciembre 2024



Foto 1: Pintura en paredes interior y exterior



Foto 2: Muro Perimetral



Foto 3: Red de Drenaje

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Blanca Nohemi Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--