



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ISIDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0242-43	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: Mejoramiento de techado de aula con instalacion de lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios




Foto 3: Instalación de canales pluviales




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Izabel Pérez López

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

