



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JERÓNIMO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CIUDAD SAN PEDRO CARCHÁ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JOCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0252-43	FECHA:	28 de noviembre 2024



Foto1: Mejoramiento de cocina: Puerta, ventana, pila, piso, iluminación, gabinetes, mesa y azulejo.




Foto 2: Mejoramiento de cocina.



Foto 3: Mejoramiento de banqueta peatonal a escuela.



Foto 4: Mejoramiento de losa de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

