

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Jerónimo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alsea Sibabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-07-0676-43	FECHA:	26 de diciembre de 2024



Foto 1: Mejoramiento del muro perimetral



Foto 2: Mejoramiento del muro perimetral



Foto 3: Instalacion de canales




Foto 4: Pintura de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvarado Garcia Glendy Maribel

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público