

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Suquinay II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0017-42	FECHA:	18 De junio 2024



Foto 1: Mejoramiento de estructura tipo pórtico e instalación de lámina troquelada calibre 26, en patio 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Suquinay II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0017-42	FECHA:	18 de junio 2024



Mejoramiento y ampliación de servicios sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODS




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Suquinay II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0017-42	FECHA:	18 de junio 2024



Mejoramiento y instalacion de lavado de manos con su respectivo tinaco



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE SUQUINAY II



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

