

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto 1: Vista lateral de los canales de agua pluvial instalados.



Foto 2: Vista lateral de la instalación de canales y bajadas de agua pluvial del módulo de cocina.



Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial finalizados en el módulo de cocina.



Foto 4: Instalación finalizada de 7.3 metros lineales de canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	30 de noviembre 2024



Foto1: Piso cerámico instalado



Foto 2: Banco de trabajo, estructura de techo pórtico, lámina troquelada calibre 26 instalada.



Foto 3: Puerta, ventanas instaladas, y aplicación de pintura exterior e interior finalizadas



Foto 4: Vista general de la cocina e instalación de puerta metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público