

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tierra Blanca Jalauté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0030-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento y ampliacion de patio, estructura y techo.



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca Jalauté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0030-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de cubierta de bodega escolar.



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo de bodega escolar.



Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

