



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUQUINAY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0035-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: Finalización entechado de aula



Foto 2: Finalización piso en patio



Foto 3: Finalización torta piso aula, adicional piso cerámico




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUQUINAY II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0035-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Colocación final de ventanas frontal del aula Adicional



Foto 2: Instalación final de puerta al aula Adicional



Foto 3: Colocación final de ventanas de atrás del aula Adicional



Foto 4: Finalización Instalación Canaleta caída de agua Adicional

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público