

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUCURSAL CHICOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0038-43	FECHA:	30 DE ABRIL 2024



Foto 1: Panorámica de las aulas



Foto 2: vista de la cocina



Foto 3: Baño



Foto 4: estado actual del baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---