



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MONJAS PANIMAQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0039-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Tejado, estructura y piso de ambiente 1 cocina



Foto 2: techado y estructura de la cocina ambiente 2 cocina



Foto 3: mejoramiento del area de cocina (polletones)




Foto 4: cambio de techo de la EORM MONJAS PANIMAQUITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

