

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MOSHANTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0061-43 | FECHA:                         | 25/09/2024       |



Foto 1: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial frontal al modulo 1 y 2



Foto 2: Mejoramiento de canal y bajada de agua pluvial en la pared trancera de módulo 1.



Foto 3: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluviales en toda la parte de atrás del módulo 1.



Foto 4: Vista general del módulo 1, tiene oportunidad de intervención en canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHA          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MOSHANTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0061-43 | FECHA:                         | 25 /09 2024      |



Foto 1: Mejoramiento de puerta y ventana de módulo de cocina



Foto 2: Mejoramiento de pared y techo




Foto 3: Canales y bajada de agua pluvial al frente del módulo cocina.



Foto 4: Colocación canales y bajada de agua pluvial a la parte de frente del modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | PURULHÁ          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO MOSHANTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-08-0061-43 | FECHA:                         | 25/09/2024       |



Foto1: Mejoramiento de piso cerámico



Foto 2: Mejoramiento de pared de cocina con mampostería de block.



Foto 3: Mejoramiento de cocina con techo de lámina troquelada calibre 26 y estructura metálica tipo pórtico debido a su mal estado.



Foto 4: Vista general de la puerta de la cocina, tiene oportunidad de intervención en la puerta, pintura interior y exterior, canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

