

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	05 de diciembre 2024




Foto1: Estructura metálica.



Foto 2: Instalación de techo.




Foto 3: Finalización de la instalación de techo.



Foto 4: Pared y techo finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	09 de diciembre 2024



Foto1: Mejoramiento de Canales y bajada de agua.



Foto 2: Instalacion de canales y bajada de agua.



Foto 3: avances en la Instalación de canales y bajada de agua



Foto 4: Finalización de meroramiento de calales y bajada de agua lluvia.
17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	10 de diciembre 2024



Foto1: Mejoramiento de ventana al módulo de cocina.



Foto 2: Instalacion de ventanas al módulo de cocina.



Foto 3: Instalación de puerta al módulo de cocina




Foto 4: meroramiento de puerta al módulo de cocina. 17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRIO MOSHANTE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOSHANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0061-43	FECHA:	12 de diciembre 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso de concreto al módulo de cocina




Foto 2: Instalacion de piso cerámico al módulo de cocina.



Foto 3: Avances en la instacion de piso Cerámico del módulo de cocina.



Foto 4: finalización de mejoramiento de piso Cerámico al módulo de cocina. 17-12-2024

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

