

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CERRO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 08 - 00 72 - 43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Vista general del establecimiento



Foto 2: Se requiere mejorar el ambiente de la cocina para asegurar el lugar adecuado para la preparación de la refacción escolar



Foto 3: La comunidad educativa solicita la sustitución de área de cocina provisional con paredes y techo con lámina para asegurar el lugar para la preparación de la refacción escolar.



Foto 4: La comunidad educativa prioriza el mejoramiento con estrura portante metálica (tipo portico) y cubierta de techo con lámina troquelada Cal. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público