

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 2: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: LOZA DE PATIO



Foto 2: LOZA DE PATIO



Foto 3: LOZA DE PATIO



Foto 4: LOZA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro

