

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	5 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de cocina



Foto 2: mejoramiento de cocina



Foto 3: losa de patio



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	5 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: mejoramiento losa de patio



Foto 2: mejoramiento losa de patio



Foto 3: losa de patio



Foto 4: losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe tener el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAOBA PANCHISIVIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0073-43	FECHA:	5 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: canales y bajada de agua pluvial



Foto 2: mejoramiento de canales



Foto 3: canales y bajada de agua pluvial



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

