



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama del muro



Foto 2: panorama de muro



Foto 3: panorama del muro



Foto 4: panorama del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Eduardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama del edificio escolar pintura interior y exterior



Foto 2: panorama del edificio escolar pintura interior y exterior



Foto 3: panorama del edificio escolar pintura interior y exterior




Foto 4: panorama del edificio escolar pintura interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario coal

Firma y sello del Presidente de la OPF



EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: panorama de reparación de puertas



Foto 2: panorama de reparación de puertas



Foto 3: panorama de reparación de puertas



Foto 4: panorama de reparación de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Coal

Firma y sello del Presidente de la OPF



E. J. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 2: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 3: panorama de mejoramiento de agua potable



Foto 4: panorama de mejoramiento de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mario Caal</i> Firma y sello del Presidente de la OPF 	<i>E. J. J.</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANZAL JALAJUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0080-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: panorama de reparación o sustitución de área de cocina




Foto 2: panorama de reparación o sustitución de área de cocina



Foto 3: panorama de reparación o sustitución de área de cocina




Foto 4: panorama de reparación o sustitución de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Eduardo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

