

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MONTE ALEGRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0025-42	FECHA:	20 de agosto 2024




Foto 1: Mejoramiento de piso cerámico (Módulo 1, 2 y 3)



Foto 2: Mejoramiento de pared de cocina con mampostería de block.



Foto 3: Mejoramiento de cocina con techo de lámina troquelada calibre 26 y estructura metálica tipo pórtico debido a su mal estado.





Foto 4: Vista general de la cocina, tiene oportunidad de intervención en la puerta, pintura interior y exterior, canales y bajadas de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---