



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rosario Panzal, Purulhá, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0090-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Estado de la Cocina



Foto 2: A si se encuentra la instalación de la Cocina



Foto 3: Estado de la cocina.



Foto 4: Estado de las cocinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mary Jane Mard

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Purulhá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rosario Panzal, Purulhá, B. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0090-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Estado del piso



Foto 2: Estado del piso



Foto 3: Estado del piso





Foto 4: Estado del piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---