

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0103-45	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE COCINA



Foto 2: FOGON (FALTA DE ESTUFA CON PLANCHA DE METAL)




Foto 3: FALTA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y SU LAVADERO



Foto 4: DETERIORO DE BAJAREQUE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0103-45	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: DETERIOROS DE LÁMINAS




Foto 3: TECHO DETERIORADO




Foto 4: VIGAS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

