

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024




Foto 1: Mejoramiento de aula tipo pórtico



Foto 2: Mejoramiento de aula tipo pórtico



Foto 3: Mejoramiento de aula tipo pórtico





Foto 4: Mejoramiento de aula tipo pórtico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de loza de patio



Foto 2: Mejoramiento de loza de patio



Foto 3: Mejoramiento de loza de patio



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de cerco perimetral



Foto 2: Mejoramiento de cerco perimetral



Foto 3: Mejoramiento de cerco perimetral



Foto 4: Mejoramiento de cerco perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	29 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)



Foto 2: : Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)



Foto 3: : Mejoramiento de aulas (piso cerámico de alto impacto)



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--