



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	1/6/2024



Foto 1: AULA TIPO PORTICO



Foto 2: PINTURA DE CANCHA POLIDEPORTIVA



Foto 3: MALLA PERIMETRAL



Foto 4: AULA TIPO PORTICO-SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RÍO COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0282-43	FECHA:	1/6/2024



Foto 5: MURO PERIMETRAL



Foto 6: PISO CERAMICO





Foto 7: PINTURA EXTERIOR DE ESCUELA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público