

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1:



Foto 2:





Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P. LA PINADA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1:



Foto 2:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE DESEA REMOZAR

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PINADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-0357-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto 1:



Foto 2:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE
DESEA REMOZAR

Foto 3:

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFÍA DE LOS DAÑOS O DEL AREA DONDE SE
DESEA REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

