

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1263-42	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: finalización de la cocina parte exterior con un 90%



Foto 2: finalización de la cocina parte exterior con un 100%





Foto 3: finalización de la cocina parte interior con un 90%



Foto 4: finalización de la cocina parte interior con un 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PURULHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CRUZ II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-08-1263-42	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: finalización de los baños



Foto 2: finalización de baños y lavamanos



Foto 3: finalización de lavamanos




Foto 4: finalización del proyecto de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

