

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 60 Carretera Interamericana Aldea Hierba Buena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0015-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024.



Foto 1: Isla en proceso



Foto 2: Falta de balcones para resguardo en cocina.



Foto 3: falta de balcones en salones para resguardo de material y equipo.



Foto 4: trabajo de iluminación durante.



Foto 5: puertas que van a ser remozadas empezando a trabajarlas.



Foto 6: sisterna durante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

