



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0018-43	FECHA:	29/01/1900



Foto 1: Instalación de lamina



Foto 2: Instalación de techo



Foto 3: Instalación de tomacorriente



Foto 4: Instalación de toma corrientes




Foto 5: Demolición de pared para ventana



Foto 6: Tallado de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIÉNAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0018-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Fabricación de puerta



Foto 2: Fabricación de puertas



Foto 3: Instalación de esqueleto para el cielo falso



Foto 4: Iniciando la base para el cielo falso



Foto 5: Instalando el cielo falso.



Foto 6: Instalación de los focos para la luz eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

