

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Chimaltenango                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-01-0024-43               | FECHA:                         | 15/5/2024                            |



**Foto 1: COCINA.** Cambio de planchas, reparación de bases, cambio de chimenea y colocación de azulejo en paredes.



**Foto 2: Cancha:** alumbrado electrico, colocación de bajadas y canales.



**Foto 3: Baños del primer y segundo nivel:** reparación de lavamanos, cambio de accesorios en los sanitarios y mijitorios.



**Foto 4: Pasillos de la escuela:** cambio de pila.



**Foto 5: Salón Preparatoria B:** realización de puerta en frente ya que no cuenta con ventilación e iluminación. Instalación de puerta de metal.



**Foto 6: de Salón Cuarto A:** colocación de balcones para proteger los vidrios contra golpes de pelotas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
CONSEJO EDUCATIVO  
EL DURAZNO, CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo  
DIRECCION  
JORNADA MATUTINA  
EL DURAZNO, CHIMALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Chimaltenango                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 21 A. Calle 3-141 El Durazno, zona 6 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-01-0024-43               | FECHA:                         | 15/5/2024                            |



Foto 1: Salón Prepa A: colocación de 60 metros de cerámico.




Foto 2: Salón Prepa B: colocación de 60 metros de cerámico




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

